

4025 - Odpeckovač švestek „Steinfix“


Montážní návod:

Umístěte vrchní díl odpeckovače na zásobník na pecky. Pozor: pro vaši bezpečnost nasazujte rukojeť jen v případě, že je vrchní díl správně a pevně nasazen na zásobník. Hrot odpeckovače má velmi ostré broušené čepce.

Obr.1) Nasadte hrot s rukojetí do vodících drážek a lehce na rukojeť zatlačte, dokud nezacvaknou západky.

Obr. 2) Pro vyčištění jednotlivých dílů stlačte obě západky a vysuňte rukojeť.

Údržba: zařízení před prvním použitím důkladně umyjte vodou obsahující mycí prostředek. Pro mytí po použití používejte tekoucí vodu, v případě potřeby mýdlovou vodu. Nechte důkladně usušit. Tip: Pro odpeckování většího množství třešní umístěte odpeckovač na nižší pracovní plochu, přibližně do výše boků, poté jde odpeckování zvláště lehce.



4025 - Odpeckovač švestek „Steinfix“

Montážní návod:

Umístěte vrchní díl odpeckovače na zásobník na pecky. Pozor: pro vaši bezpečnost nasazujte rukojeť jen v případě, že je vrchní díl správně a pevně nasazen na zásobník. Hrot odpeckovače má velmi ostré broušené čepce.

Obr. 1) Nasadte hrot s rukojetí do vodících drážek a lehce na rukojeť zatlačte, dokud nezacvaknou západky.

Obr. 2) Pro vyčištění jednotlivých dílů stlačte obě západky a vysuňte rukojeť.

Údržba: zařízení před prvním použitím důkladně umyjte vodou obsahující mycí prostředek. Pro mytí po použití používejte tekoucí vodu, v případě

potřeby mýdlovou vodu. Nechte důkladně usušit.

Tip: Pro odpeckování většího množství třešní umístěte odpeckovač na nižší pracovní plochu, přibližně do výše boků, poté jde odpeckování zvláště lehce.

